

Školení: RT, UT, MT, PT, ET, VT a LT

dle ISO 9712, SNT-TC-1A, EN4179/NAS410, ISO 11484, API, AWS, EN ISO/IEC 1702

Informace ke školení podle ISO 9712 pro stupně 1, 2 a 3:

- školení stupně 1 je vyznačeno v řádku stupně 1
- školení stupně 2 (platí pro uchazeče proškolené ve stupni 1)
- přímý přístup ke stupni 2 - uchazeč musí absolvovat jak školení stupně 1, tak i školení stupně 2
- přímý přístup ke stupni 3 - uchazeč musí absolvovat jak školení stupně 1 tak i stupně 2 a 3
- další speciální kurzy jsou organizovány po individuální dohodě s klientem

Počty hodin školení ve Školicím středisku ATG pro jednotlivé metody a stupně:

Metoda	Stupeň 1	Stupeň 2	Stupeň 2	Stupeň 3
		<i>(ze stupně 1)</i>	<i>(přímý přístup 1+2)</i>	*
RT	72	80	152	40
UT	64	80	144	40
MT	24	40	64	32
PT	24	40	64	24
ET	40	64	104	48
VT	--	--	40	24
LT B	--	--	64	32
LT C	--	--	64	40
	<i>LT a VT stupeň 1 jen po vzájemné dohodě, standardně přímý přístup do stupně 2</i>			
Basic	--	--	--	40

* Hodiny školení pro stupeň 3 lze redukovat v souladu s požadavky Tab. 2 EN ISO 9712:2012.

Certifikace, které můžete s kvalifikací od ATG získat, jsou podle norem a předpisů:

ISO 9712, SNT-TC-1A, EN 4179 / NAS410, LT2HS, IWI, ISO 20807, ISO 17637, VT 1370, VT - DÍLENSKÝ KONTROLOR, GAS, IWIP IAB-041-2001/EWF-450-02, ASME Code, AWS

Závěrečné zkoušky a certifikaci Vám efektivně zajistí ATG CERT (www.atgcert.cz).

Ke zkouškám je nutné se vždy přihlásit předem na atgcert@atg.cz!

BASIC: zkouška Basic je nutná pro získání certifikace ve stupni 3

Školení obsahuje technické znalosti z nauky o materiálech, výrobních technologiích a konstrukcích, dále pak znalosti certifikačního a kvalifikačního systému certifikačních orgánů založeného na normě EN ISO 9712

NDT metody - specifické doškolení pro přípravu na zkoušku Basic v NDT metodách

Příprava na zkoušku Basic v NDT metodách - 1 den VT,PT,MT a druhý den UT, RT

UTT - měření tloušťek ultrazvukovými tloušťkoměry

- 8 hod školení (v úterý daného týdne) + 2 hod zkouška u ATG CERT, lze získat nekreditov. Certifikát
- nebo 16 hod školení + 5 hod zkouška dle termínů u ATG CERT, následně lze zažádat o akreditovaný certifikát TÜV NORD dle ISO 20807
- vychází z požadavků normy ISO 20807 - Kvalifikace pracovníků pro omezené použití NDT

VT2dw dle ISO 9712 - Přímé vizuální zkoušení svarových spojů

- 3 dny - 24 hodin školení, (pondělí - středa)
- Přeход z VT dle EN 970 nebo VTP do kvalifikace VT2dw dle ISO 9712
- 8 hodin školení, vždy v označeném dnu daného týdne, certifikace ATG CERT

Podrobnější informace o školeních a následné certifikaci - viz:

www.atg.cz a brožura INFO

Email: skoleni@atg.cz

Tel.: + 420 273 037 630

Mob.: + 420 731 471 892

VT / VTP - vizuální kontrola svarů dle ISO 17637: VTP - vizuální kontrola povrchů (ATG CERT)

- 2 dny - 16 hodin školení (zpravidla pondělí+úterý). Zkouška dle termínů ATG CERT. Certifikace ATG CERT.

VT dle EN 1370 - Vizuální kontrola ocelových odliťků

- 2 dny - 16 hodin školení (zpravidla pondělí + úterý). Zkouška dle termínů ATG CERT, certifikace ATG CERT.

VT svarů na plynovodech a plynovodních přípojkách (odborné stanovisko - OS GAS č. 120/2014)

- 3 dny školení VT2dw dle ISO 9712 + zkouška v ATG CERT (certifikace ATG CERT / TÜV NORD Czech / Reaktortest)
- 1 den školení kontrolor VT plast + zkouška (osvědčení vydané ATG CERT v rozsahu kontrolor VT plast)
- Pozn.: Kvalifikační zkoušky lze skládat pro VT2dw i pro VT plast v 1 kalendářní den.

RT2we dle ISO 9712 - Hodnocení radiogramů svarových spojů

- 9 dnů - 72 hodin školení, 5 dnů všeobecná část a) + 4 dny praktika část b), termíny také po individuální dohodě

LT2HS - kvalifikace v metodě zkoušení netěsností (LT) zaměřená na "Vodní zákon"

- Kontrolu těsnosti potrubí a nádrží („Vodní zákon“)
- 3 dny - 24 hodin školení, zkouška dle termínů ATG CERT

IWIP - kvalifikace svářečského inspekčního personálu International Welding Inspection personal)

- IWI TM: svářečský technolog (povinná část školení od 1. 1. 2012)
- Funkce: svářečský inspektor: IWI-B - základní, IWI-S - standardní, IWI-C - komplexní.
- Termín zkoušky je stanoven dohodou na konci školení.
- TM ** - je vždy podmínkou, pokud není doložena kvalifikace v oblasti IWI, počet hodin školení je dle výběru úrovně IWI. U inspekčního modulu je možné snížit rozsah hodin doložením kvalifikace v oblasti NDT.

COR - kvalifikace a certifikace v oboru koroze a protikorozi ochrany

- Funkce: T-COR (KTK - korozní technik), stupeň 1+2 COR přímý přístup (KTG - Korozní technolog), stupeň 3 COR (KI - korozní inženýr/inspektor). Kurz je možné úspěšit potřebám zákazníka podle dohody a početnosti v kurzu.
- Termín zkoušky je stanoven dohodou v závěru školení.

PLANT INSPECTION a THIRD PARTY INSPECTION

- Plant Inspections: pro API 510/570/653, ASME B30 series (Overhead and Gantry Cranes) - inspekce provoz. zařízení
- Third Party Inspections: jedná se o školení zaměřené na inspekční procesy prováděné během výroby - Shop inspekce a při výstavbě - Site inspekce. Plant inspections + Third Party Inspections lze zkrátit na 40 h v případě splnění předchozí kvalifikace a praxe ve svařování a NDT. Zkrácení kurzu ve stupni 2, pokud jsou splněny tyto podmínky:
 - 1) Kvalifikace minimálně ve 2 NDT metodách
 - 2) Minimálně 2 roky praxe v případě VŠ a 3 roky v případě SŠ v příslušném sektoru
- Tato školení provádíme standardně v Anglickém jazyce, lze je však přizpůsobit Vaším požadavkům.

AWS - American Welding Society školení a zkoušky v Praze

- AWS CWI (Certified Welding Inspector) je celosvětově uznávaná kvalifikace svářečských inspektorů.
- AWS CRI (Certified Radiographic Interpreter) zahrnuje kvalifikaci na správné expozice filmů, kvality obrazu, charakteristiku indikací a použití akceptačních kritérií podle AWS, API a ASME kódů.
- CWI 6 dnů výuky + 10 hodin zkouška, CRI 5dnů výuky + 10 hod zkouška.
- Školení a především zkoušky probíhají výhradně v jazyce Anglickém!



ÚVOD DO NDT

- Školení je vhodné pro pracovníky spolupracujících přímo s odděleními kontroly či dodavatelskými subjekty či personální odd..
- Školení i termíny lze upravit na míru pro zákazníka v případě účasti min 5 osob nebo dohody všech účastníků v kurzu.

